


Инструкция по сборке штатива КМ ШДВ-1



1. Вставьте пять лучей в стакан основания в специальные прорези, закрепите лучи снизу с помощью винта М8х40 и шайбы 8.
2. Вставьте колеса до упора в отверстия на конце лучей.

Стакан основания

Луч

Колесо

Шайба 8

Винт М8х40